# ゴーグル型保護めがね取扱説明書 JIS 規格品

ご使用前に必ず取扱説明書をご精読し、使用期間中は大切に保管してください。 この取扱説明書は当保護めがね使用者以外がとり除いてはなりません。 製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によって眼、 身体の損傷の可能性がなくなることを保障するものではありません。

#### 1 本製品使用前のご注意

本製品は JIS T 8147 規格品です。 輸送途上等に製品にキズや変形が生じる おそれがあります。 使用になるときは、 必ず事前に点検してください。

#### 2 本製品の用途

①下記の作業環境や作業現場に役立ちます。

あらゆる方向からの飛来粉じんや、 空中に浮遊する粉じんなどが発生する作業に役立ちます。

研磨・研削作業、 グラインダー軽作業、 粉砕作業、 セメント、 粉末薬品 などの粉体取扱い作業、 バフ作業、 鍛造の砂処理作業、 農薬散布など の作業に適しています。

②視力矯正用めがねの上からでも、 装着が可能です。

警告	1	上記以外の用途に使用しないでください。
<u>^</u>	2	作業中に保護めがねをはずさないでください。
	3	熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
	4	化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。

### 3 本製品着用の留意点

- ①使用する前に、 絶えずフレームのキズ、 変形、 レンズのキズ、 透明度及び ベルトの弾力性等の点検をしてください。
- ②ゴーグルを顔につけたとき隙間ができないように装着してください。
- ③強く装着したり、 ずり落ちたりしないようにベルトで調整してください。
- ④特に視力矯正用めがねやマスクと併用してご使用するときは隙間がないように 調整してください。

#### 4 保守・保管

取扱いはていねいにしてください。

レンズにキズや汚れがありますと、 視界を妨げたり、 眼の疲労の原因になり 危険です。

- ①レンズにキズがつかないように取り扱ってください。
  - ●レンズを他の物体に直接接触させないでください。
  - ●めがねを置くときは必ずレンズ面を上向きに、また側面に向けてください。
- ②常にレンズはきれいにしてください。
  - ●レンズが汚れた時は、汚れた手袋、タオル、布などで拭かないでください。
  - ●ゴミ、ホコリ、 鉄粉や油類が付着した場合は中性洗剤を薄めた液にレンズを ひたし、 指先で汚れを落としたあと、 柔らかい布などで軽く拭いてください。
- ③長い期間、 使用しているとレンズの透明度、 耐摩耗性及びベルトの伸縮性 などが低下します。 使用するごとに点検してください。
- ④使用後はレンズ、フレームの汚れを落とし、 粉じん等が付着しないよう ケースに入れるか、 付着しない場所に保管してください。
- ※防曇レンズ使用のゴーグルについては 保管状態によっては、レンズ表面が白っぽくなることがあります。これは常に レンズ表面に防曇剤を供給する働きによるものです。ご使用前に柔らかい 布等で拭き取ってください。
- ①キズや汚れは防曇効果が低下する恐れがあります。
- ②流水で洗わないで、 中性洗剤を薄めた液にレンズをひたし、 指先で汚れを 落としたあと、 柔らかい布等で軽く拭いてください。

#### 5 交換時期

下記の場合は、 速やかに交換してください。

事故、破損や眼の疲労の原因になり、危険です。

- ①レンズにキズがつき、 見えにくくなった場合。
- ②レンズの透明度の低下、 枠にワレ、 ヒビが見られたとき及びベルトの伸縮性の 低下等の場合。
- 6 改造・修理等

ご使用者による改造、 修理は事故の原因となり危険です。

- ①変形、改造等。
- ②接着剤等による修理等。

## 発売元 **KTC** 京都機械工具株式会社

K T C お客様窓口 9:00~17:00 http://www.kyototool.co.jp/(弊社休業日の除く)(0774)46-4159 ISO 9001 14001 認認証耳の得

## 製造元 🗘 山本光学株式会社